



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 460 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8 « 28 » августа 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области Банщиковой Екатериной Сергеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад
№ 43 по адресам: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 60, к. А, 664023, г. Иркутск,
ул. 6-я Советская, д. 100
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 60, к. А:

- 1) Во всех группах, которые работают в летнее время (группы № 2, № 3, № 5, № 6), смена постельного белья осуществляется 1 раз в 8-10 дней, что является нарушением и не соответствует требованиям **п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) (копии графиков смены постельного белья).
- 2) В кастилянной на стенах и потолке имеются дефекты и повреждения: множественные трещины, отслаивание и осыпание отделочного материала, а на стыке стен и потолка, по периметру помещения, проходит трещина, что является нарушением и не соответствует требованиям **п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** (фото № 1 - № 11).
- 3) Прачечная не обеспечена системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, также отсутствует дополнительная местная система вытяжной вентиляции, что является нарушением и не соответствует требованиям **п. 2.7.1., п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20**.
- 4) Прачечная не оборудована дополнительной системой отопления (в помещении чуть выше уровня пола проходит одна отопительная труба), что является нарушением и не соответствует требованиям **п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20**.
Заведующим МБДОУ г. Иркутска детский сад № 43 Кошелевой М.Б. и сотрудником прачечной дано устное пояснение, что в зимнее время в помещении прачечной холодно, вследствие чего выстиранные вещи долго просушиваются, следовательно, данной отопительной системы недостаточно.

- 5) В прачечной, кастилянной и групповой ячейке № 5 (группа расположена на 2-м этаже) имеются нарушения целостности стекол – трещины.

Также конструкция окон затрудняет проветривание данных помещений: окна большие с рамой, выполненной из дерева, а форточки находятся наверху окна (необходимо вставлять на подоконник, чтобы их открыть). Заведующим МБДОУ г. Иркутска детский сад № 43 Кошелевой М.Б. дано устное пояснение, что в зимний период окна трудно открываются, а в сильные морозы вообще не открываются.

В групповой ячейке № 5 окна не обеспечены москитными сетками, так как конструкция окон не позволяет их установить. Данные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.7.2., п. 2.8.3., п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 (фото № 12 - № 23).

по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 100:

- 6) В загрузочном и складском помещениях пищеблока имеются дефекты и повреждения полов, стен и потолка:

- **полы:** в загрузочном помещении пол имеет неровности и покрыт линолеумом; часть старого линолеума отсутствует, множественные мелкие повреждения в виде «стёртостей», имеются дыры и трещины, края линолеума не прикреплены к основанию пола (под линолеум попадает и скапливается мелкий мусор); также на старый линолеум местами наложен новый, который никак не закреплён к полу; в дверном проёме деревянный порог выкрашен краской и имеет трещины, частичное отсутствие краски, также часть порога отсутствует (деревянная доска сломана) (фото № 24 - № 27);

в складском помещении пол облицован керамической плиткой и окрашен краской; имеются неровности, частичное отсутствие краски, множественные трещины и сколы, местами плитка отсутствует (основание пола закрашено краской) (фото № 28 - № 31);

- **стены и потолок:** в загрузочном помещении имеются неровности, множественные трещины, отслаивание и осыпание отделки, в результате чего образуются небольшие отверстия; отделка стен и потолка не подвергается обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в результате чего стены и потолки имеют следы загрязнений (фото № 32 - № 42);.

Внутренняя отделка полов, стен и потолка в загрузочном и складском помещениях имеет множественные дефекты и повреждения, что не позволяет проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 (фото № 24 - № 42).

- 7) В производственном помещении пищеблока для вторичной обработки овощей и фруктов используется одна из 2-х моечных ванн, предназначенных для мытья кухонной посуды, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (фото № 43).
- 8) Над оборудованием, которое является источником выделения тепла и влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды) не предусмотрена местная (локальная) система вытяжной вентиляции, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
- 9) В производственном помещении пищеблока отсутствуют электропривод для готовой продукции и производственный стол для сырых овощей, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).
- 10) Система водоотведения выполнена таким образом, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции (в местах присоединения производственных и моечных ванн к канализационной

системе отсутствуют сифоны с разрывом струи), что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 100:

1. Обеспечить во всех группах, которые работают в летнее время (группы № 2, № 3, № 5, № 6) смену постельного белья не реже 1-го раза в 7 дней в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 17.09.2024 г.

2. В кастилянной устранить дефекты и повреждения стен и потолка, и обеспечить их отделку в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

3. Обеспечить прачечную системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, а также дополнительной местной системой вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.1., п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

4. Обеспечить прачечную дополнительной системой отопления в соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

5. В прачечной, кастилянной и групповой ячейке № 5 обеспечить соответствующую конструкцию окон с целью проведения проветривания, без нарушений целостности стекла, а также обеспечить окна москитными сетками в соответствии с требованиями п. 2.7.2., п. 2.8.3., п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 100:

6. В загрузочном и складском помещениях пищеблока устранить дефекты и повреждения полов, стен и потолка, и обеспечить их отделку в соответствии с требованиями п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

7. Обеспечить в производственном помещении пищеблока наличие моечной ванны для вторичной обработки овощей в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

8. Над оборудованием, которое является источником выделения тепла и влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды) установить местную (локальную) систему вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения 01.08.2026 г.

9. Обеспечить в производственном помещении пищеблока наличие электропривода для готовой продукции и производственного стола для сырых овощей в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок устранения 01.08.2025 г.

10. Обеспечить все производственные и моечные ванны пищеблока системой водоотведения, которая исключает риск загрязнения пищевой продукции (в местах присоединения производственных и моечных ванн к канализационной системе обеспечить наличие сифонов с разрывом струи) в соответствии с требованиями п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения 01.02.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад № 43 по адресам: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 60, к. А, 664023, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 100
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 304, телефон 8 (3952) 25-98-29, факс (3952) 28-19-91 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Е.С. Банщикова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2024г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
